

Link do produktu: <https://tonerydodrukarek.pl/beben-brother-dr-3100-nowy-zamiennik-do-brother-hl5240-hl5250dn-hl5270dn-hl5280dw-dcp8060-dcp8065dn-mfc8460n-mfc8860dn-25k-p-1498.html>



Bęben Brother DR-3100 nowy zamiennik do Brother HL5240 HL5250DN HL5270DN HL5280DW DCP8060 DCP8065DN MFC8460N MFC8860DN (25k)

Cena brutto	75,64 zł
Cena netto	61,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	iB 3100DRn
Producent	PI
Kod OEM	DR-3100
Wydajność zamiennika	25.000 stron A4 przy 5% pokryciu
Gwarancja	24 miesiące
Ilość w opakowaniu	1 sztuka

Opis produktu

Bęben Brother DR-3100 nowy zamiennik bęben do Brother HL 5240, Brother HL 5250DN, Brother HL 5270DN, Brother HL 5280DW, Brother DCP 8060, Brother DCP 8065DN, Brother MFC 8460N, Brother MFC 8860DN dostosowany do wydruku 12.000 stron A4. Moduł bębna Brother DR3100 wykonany z najlepszej jakości nowych surowców, pozwalający drukować bez problemów i przenosząc na papier dokładnie tekst oraz zdjęcia. Drum Brother DR 3100 wykonany jest z nowej generacji komponentów. Wszelkie użyte w nim materiały, z jakich został złożony są fabrycznie nowe oraz dedykowane dla bębna do drukarki Brother HL-5240, Brother HL-5250DN, Brother HL-5270DN, Brother HL-5280DW, Brother DCP-8060, Brother DCP-8065DN, Brother MFC-8460N, Brother MFC-8860DN a dzięki temu nabył własności prawie oryginalnego.

Zamiennik Brother przeznaczony do modeli:

Brother HL5240, Brother HL5250DN, Brother HL5270DN, Brother HL5280DW, Brother DCP8060, Brother DCP8065DN, Brother MFC8460N, Brother MFC8860DN

Bęben Brother DR-3100 nowy zamiennik